SP-40HI & SP-40HA WIRING DIAGRAM - 400V-50HZ-3PHASE